

# BAUME & MERCIER

HARRISON  
18 RUE DE LA PAIX  
75002 PARIS

## Devis de réparation n° 128043

Meyrin, le 12 Août 2022

Montre : CLASSIMA GM Acier Auto  
N° individuel : 6116165  
Réf. Tech. : 65888  
Réf. montre : M0A10525  
Catégorie d'âge : Contemporain  
V/ réf. : 5845  
Prise en charge : Facturé Client  
N° SAP :



Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de nous avoir confié votre montre Baume et Mercier. Nous sommes heureux de pouvoir mettre notre savoir faire à votre service afin que vous puissiez profiter de votre montre de nombreuses années.

Selon votre demande, celle-ci a été examinée par un de nos horlogers qui a réalisé un diagnostic complet. Veuillez trouver ci-dessous une description de son état à réception ainsi que le détail de l'intervention que nous vous proposons de réaliser.

### Etat de votre montre à réception

Mouvement	<input checked="" type="checkbox"/>	problème de chronométrie	
Etanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	étanche	
Cadran	<input checked="" type="checkbox"/>	rien à signaler	
Aiguilles	<input checked="" type="checkbox"/>	rien à signaler	
Boîte	<input checked="" type="checkbox"/>	carrure endommagée	<input checked="" type="checkbox"/> lunette défraîchie
Glace	<input checked="" type="checkbox"/>	rien à signaler	
Glace de fond	<input checked="" type="checkbox"/>	rien à signaler	
Bracelet	<input checked="" type="checkbox"/>	défraîchi	

# BAUME & MERCIER

## **Interventions proposées :**

### **Fonctionnelle : Opérations indispensables au bon fonctionnement de la montre**

- Service étanchéité  
Ce service comprend : le démontage complet du boîtier, le nettoyage de la boîte et du bracelet, le réglage du mouvement, le remplacement de tous les joints, le réassemblage de la montre, tous les contrôles techniques nécessaires (fonctions, marche, étanchéité) ainsi qu'un contrôle esthétique final.
- Remplacement du joint de fond
- Remplacement du joint de tube
- Remplacement du joint de glace
- Remplacement de barrette boîte/bracelet
- Remplacement du joint de glace de fond

### **Esthétique : Opérations optionnelles touchant uniquement à l'esthétique de la montre**

- Remplacement de la carrure
- Polissage Boîte  
Afin de lui redonner de l'éclat, nous vous proposons de procéder au polissage de votre boîte.
- Polissage Bracelet  
Afin de lui redonner de l'éclat, nous vous proposons de procéder au polissage de votre bracelet.

### **Informations complémentaires :**

- Le polissage qui vous est proposé peut entraîner un léger changement d'aspect, notamment un adoucissement des angles vifs.
- Dans le cas où vous refuseriez certaines des options proposées, il se peut qu'il y ait une différence d'aspect entre les différents éléments de la montre.

Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires liées au devis ci-joint. Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

## Devis de réparation n° 128043

Le 02.09.2022

**Montre :** CLASSIMA GM Acier Auto  
**N° Individuel :** 6116165  
**Réf. Tech. :** 65888  
**Réf. Montre :** M0A10525  
**Catégorie d'âge :** Contemporain  
**Réf. Client :** 5845  
**Prise en charge :** Facturé Client

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de nous avoir confié votre montre Baume et Mercier. Nous sommes heureux de pouvoir mettre notre savoir faire à votre service afin que vous puissiez profiter de votre montre de nombreuses années.

Selon votre demande, celle-ci a été examinée par un horloger Baume & Mercier qui a réalisé un diagnostic complet.

Veuillez trouver ci-dessous le détail de l'intervention que nous vous proposons de réaliser.

### **Intervention fonctionnelle :**

Intervention acceptée	Description	Qté	Prix Unitaire EUR (TTC)	Prix Total EUR (TTC)
oui / non	Service étanchéité	1	105.00	105.00
	Remplacement de barrette boîte/bracelet	2	0.00	0.00
	Remplacement du joint de fond	1	0.00	0.00
	Remplacement du joint de glace	1	0.00	0.00
	Remplacement du joint de glace de fond	1	0.00	0.00
	Remplacement du joint de tube	1	0.00	0.00

<b>Total intervention fonctionnelle (EUR toutes taxes comprises)</b>	<b>105.00</b>
--	---------------

### **Intervention esthétique :**

Intervention acceptée	Description	Qté	Prix Unitaire EUR (TTC)	Prix Total EUR (TTC)
oui / non	Polissage Boîte	1	55.00	55.00
oui / non	Polissage Bracelet	1	55.00	55.00
oui / non	Remplacement de la carrure	1	210.00	210.00

<b>Total intervention esthétique (EUR toutes taxes comprises)</b>	<b>320.00</b>
---	---------------

<b>Total intervention (EUR toutes taxes comprises)</b>	<b>425.00</b>
--	---------------

<b>Dont TVA 20%</b>	<b>70.83</b>
---------------------	--------------

Délai de livraison (à titre indicatif) : 7 semaines dès réception de votre accord.

Conditions et garanties :

- Ce devis est valable 3 mois à compter de sa date d'émission. Passé ce délai, ou en cas de refus, la montre vous sera retournée et il vous sera facturé un montant pour une participation aux frais de diagnostic.
- Une garantie de 12 mois est accordée sur l'intervention réalisée conformément aux conditions de la garantie d'intervention de Baume & Mercier