



RAPPORT D'EXPERTISE COMPOSANT OR18108

70129029

VELOZEN SARL I22 R
VELOZEN
13 RUE DE L'EAU BLANCHE
29200 BREST

Prise en charge
Accepté

Démarrée le 06/06/2023 à 09:59
Clôturée le 08/06/2023 à 11:40

Composant défectueux

C8705142-1-13C
BATTbk LiMn 36V 12,8Ah SR11 RL

Vélo concerné

Marque	Gitane
Numéro de série	16771061
Référence	YQG7A84551
Désignation	ORGNeBikCA 1FR4589S 307710/500

Description du problème

Problème autonomie, le client nous dit qu'il constate 50kms max , nous l'avons testé au capacimètre l'ampérage et bon , auriez vous une solution ?

Raison du retour

TENSION OK >>>> PERTE AUTONOMIE . >>>>>>>>POUR EXPERTISE .

Diagnostic

AUTONOMIE

Réparation

Non

Remplacement

Non

N°Commande

DT79195