



RAPPORT D'EXPERTISE COMPOSANT OR14578

70175069

VELO ELECTRIQUE FRANCE SAS I23
VELO ELECTRIQUE FRANCE
33 AVENUE SECRETAN
75019 PARIS

Prise en charge

Accepté

Démarrée le 10/01/2023 à 08:43

Clôturée le 10/01/2023 à 08:44

Composant défectueux

C8705142-1-11C

BATTbk LiMn 36V 11,6Ah SR11can

Vélo concerné

Marque

Peugeot

Numéro de série

16753676

Référence

YQU5184005

Désignation

eLC-01 24 1D140V1B 105484/400

Description du problème

batterie ne s'allume plus le chargeur clignote rouge

Raison du retour

batterie ne s'allume plus le chargeur clignote rouge >>> essai chargeur avec une autre batterie >>> chargeur ok Cde garantie anticipée DT76905

Diagnostic

Ne prend pas la charge

Réparation

Non

Remplacement

Non

N°Commande

DT76905