



RAPPORT D'EXPERTISE COMPOSANT OR14580

70175069

VELO ELECTRIQUE FRANCE SAS I23
VELO ELECTRIQUE FRANCE
33 AVENUE SECRETAN
75019 PARIS

Prise en charge

Accepté

Démarrée le 18/01/2023 à 09:12

Clôturée le 18/01/2023 à 09:13

Composant défectueux

C8705142-1-11C

BATTbk LiMn 36V 11,6Ah SR11can

Vélo concerné

Marque

Peugeot

Numéro de série

16751846

Référence

YQU5584041

Désignation

eLC-01 24C 1D140BL 105490/400

Description du problème

le velo se coupe rapidement

Raison du retour

Plus d'autonomie Batterie envoyée en garantie DT76933

Diagnostic

NE PREND PASLA CHARGE

Réparation

Non

Remplacement

Non

N°Commande

DT76933