



ORDRE DE RETOUR COMPOSANT OR27108



Destinataire

EXPERTISE COMPOSANTS
CYCLEUROPE INDUSTRIES S.A.S.
QUAI N°1
161 RUE GABRIEL PERI
10104 ROMILLY-SUR-SEINE

Expéditeur

70195912
DECLIC'CYCLO I23
LAURENT DECOMBE
32 RUE DU GAL DE GAULLE-LES ARCADES

Composant défectueux

Référence : C8705238-1-17
Désignation : BATTbk LiMn 36V 17,5Ah BN21-LV
Numéro de série : BAJIBF5AHS5U1470

Vélo concerné

Numéro de série : 16775142
Marque : Gitane
Référence : YRG5184261
Désignation : G-LIFE U2 2FR4289S 285131/17a

Commande :
B556174

Bon de livraison :
Indisponible

Facture :
Indisponible

Contexte :
Après-vente

Date de vente du vélo :
10/12/2022

Raison du retour :

Quand le bouton est pressé rien ne s'allume. La batterie s'allume seulement lorsqu'elle est branchée pour la charger. Le vélo ne s'allume pas ANTICIPATION EN GARANTIE DELA BATTERIE DT83985

Commentaire :

Après des tests, c'est le bouton de la batterie qui est défectueux. BAJIBF5AHS5U1470 ANTICIPATION EN GARANTIE DELA BATTERIE DT83985

Partie à découper et apposer sur le colis à retourner.

OR27108

Destinataire

**EXPERTISE COMPOSANTS
CYCLEUROPE INDUSTRIES S.A.S.
QUAI N°1
161 RUE GABRIEL PERI
10104 ROMILLY-SUR-SEINE**

Expéditeur

**70195912
DECLIC'CYCLO I23
LAURENT DECOMBE
32 RUE DU GAL DE GAULLE-LES ARCADES**

